

DOBÓR SMARÓW VECO

GRUPA	Smar	Zagęszczacze	Konsystencja NLGI	Dodatki	Zakres temperatur roboczych [°C]	Dopuszczalny wyróżnik prędkości Dr	Stosowanie										Środowisko pracy					Smarowanie ręczne	Smarowanie centralne	Szczególne zalecenia
							Łożyska toczne	Łożyska ślizgowe	Przeguby	Prowadnice	Przekładnie otwarte	Przekładnie	Połączenia gwintowe	Łańcuchy	Liny stalowe	Smarowanie długookresowe	Woda	Para wodna	Zapylenie	Obciążenia	Wibracja			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
SMARY DLA PRZEMYSŁU	WIELOFUNKCYJNE																							
	Vecoplex GC-3	Lik	3	EP/AW, AR AC, AO	-40÷160	500000	😊	😊	😊							😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊		Smary odporne na wzrost temperatury, niewyciekające z łożysk, szczególnie zalecane do łożysk gorących wentylatorów. Smarowanie długookresowe i bezobsługowe; Vecoplex GC-1 - systemy centralnego smarowania urządzeń pracujących w wysokich temperaturach.
	Vecoplex GC-2	Lik	2	EP/AW, AR AC, AO	-40÷160	500000	😊	😊	😊							😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊		
	Vecoplex GC-1	Lik	1	EP/AW, AR AC, AO	-40÷160	500000	😊	😊	😊	😞	😞					😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	
	Vecolit EP-1	Lik	1	EP/AW, AR AC, AO	-30÷130	500000	😊	😊	😊	😊	😞			😞		😞	😊	😞	😊	😊	😊	😊	😊	Wysokiej jakości wielofunkcyjne smary dla przemysłu, odpowiednie do większości mechanizmów. Vecolit EP-1 i EP-2 - smary o miękkiej konsystencji, przeznaczone głównie do układów centralnego smarowania.
	Vecolit EP-2	Lik	2	EP/AW, AR AC, AO	-30÷140	500000	😊	😊	😊	😊	😞			😞		😞	😊	😞	😊	😊	😊	😊	😊	
	Vecolit EP-3	Lik	3	EP/AW, AR AC, AO	-30÷140	500000	😊	😊	😊	😊	😞			😞		😞	😊	😞	😊	😊	😊	😊	😊	
	Vecolit EP Plus 1	Lik	1	EP/AW, AR AC, AO	-40÷130	500000	😊	😊	😊	😊	😊	😊					😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	Wysokiej jakości wielofunkcyjny smar dla przemysłu, odpowiedni do smarowania urządzeń pracujących w warunkach wysokich obciążeń, wibracji i zapylenia.
	Vecolit EP Plus 2	Lik	2	EP/AW, AR AC, AO	-40÷140	500000	😊	😊	😊	😊	😊	😊					😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	
	Vecolit EP Plus 3	Lik	3	EP/AW, AR AC, AO	-40÷140	500000	😊	😊	😊	😊	😊	😊					😊	😊	😊	😊	😊	😊	😊	

😊 - szczególnie zalecany; 😊 - zalecany; 😞 - przydatny